

BMW Group - AIR: 2021-03-01 / 14:57  
Autorizovaný partner BMW: 26247/01  
Model: 650i xDrive  
Identifikační číslo vozidla: WBA6B41000DG67041  
Vývojové označení: F06  
Kód typu: 6B41  
Typ vedení: 6B41

#### Vozidlo

### BMW 650i xDrive, 330kW

WBA6B41000DG67041



Vývojové označení F06  
Barva havanna metallic  
Aktuální stupeň integrace F010-14-03-503  
Začátek záruky 28. prosince 2012

 Jsou k dispozici technické akce.

 Platné servisní smlouvy jsou k dispozici.

#### Technické kampaně

Stav	Číslo opatření	Popis	Rezervace
Otevřeno	10011080400	F0x F1x N63TU Replace crankcase ventilation line Lokální číslo opatření: -	
Otevřeno	10012710400	Porgramování - hladina mot. oleje N63T Lokální číslo opatření: -	
Otevřeno	10012940300	Porgramování - hladina mot. oleje N63T Lokální číslo opatření: -	

#### Servisní smlouvy

Popis	Vystavovatel	Fakturace od	Trvání	Kilometrický proběh
Contratto per Servizio	CH	28.12.2015	do 27.12.2022	do 100000 km

#### Informace o chybách servis/servisní poradenství

Nejsou k dispozici žádné informace o chybách.

#### Navigační mapa

Nainstalovaná mapa	Kód pro odblokování (předplat...	Nejnovější navigační mapa obsažena v předplatném	Nejnovější zpoplatněná navigační mapa
Road Map Europe PREMIUM 2013 (Stav: 20.1.2015)	Není k dispozici aktivní předplatné.	-	Road Map Europe East PREMIUM (USB) 2021-1 Road Map Europe West PREMIUM (USB) 2021-1

#### Detaily o vozidle

<b>Typ vozidla</b>	Osobní vozidlo
<b>Značka</b>	BMW
<b>Model</b>	650i xDrive
<b>Karosérie</b>	COUPE
<b>Identifikační číslo vozidla (posledních 7 míst)</b>	DG67041
<b>Identifikační číslo vozidla (17místné)</b>	WBA6B41000DG67041
<b>Vývojové označení</b>	F06
<b>Řízení</b>	LL
<b>Motor</b>	N63T
<b>Číslo motoru</b>	22140267
<b>Dodatečné zpracování výfukových plynů</b>	EURO5, J, PI/CI, M, N1 I
<b>Převodovka</b>	AUT
<b>Číslo převodovky</b>	0051230X50
<b>sériové číslo Headunit</b>	0007545986
<b>Typ pohonu</b>	ALLR
<b>Stupeň integrace z výroby</b>	F010-12-07-531
<b>Datum výroby</b>	4.7.2012
<b>Výrobní závod</b>	Dingolfing
<b>Datum expedice</b>	23.7.2012
<b>Dodávající prodejce</b>	Garage Röschmann AG, Glarus, CH
<b>Provedení pro trh</b>	EUR
<b>Kód laku</b>	A17
<b>Kód čalounění</b>	NAEX
<b>Kód typu</b>	6B41
<b>Základní typ</b>	6B41
<b>Typ vedení</b>	6B41

---

## Zvláštní výbavy

---

### Zvláštní výbavy z výroby:

01CA Výběr vozidel centrální. objednací proces  
 01CC Auto Start Stop funkce  
 01CD Brake Energy Regeneration  
 0230 Přídavný rozsah podle EU  
 02H9 BMW kolo z leh. sl. paprsek V 356  
 02PA Pojistka šroubů kola  
 0302 Zabezpečovací systém  
 0319 Integrované univerzální dálkové ovládání  
 0322 Pohodlný přístup  
 0323 Měkké autom.zavírání dveře  
 03AG Cuvací kamera  
 0403 Skleněná střecha elektrická  
 0423 Rohožky velur  
 0428 Výstražný trojúhelník a spojovací taška  
 0430 Vnitřní/vnější zrcátko s aut. stmíváním  
 0456 Komfortní sedadlo s pamětí









### Dodatečně vestavěná zvláštní výbava:

KCBS Korekce modelu opotřebení brzdového obložení

0464 Vak na lyže  
 0488 Bederní opěrka řidič a spolujezdec  
 0494 Vyhřívání sedadla řidič/spolujezdec  
 0496 Vyhřívání sedadla zadní  
 04CV Provedení z ušlechtilého dřeva dub  
 04KS Kontrastní prošívání  
 04ND Přístrojová deska potažená kůží  
 04U1 Ceramic application, control elements  
 04U2 Tlačítko zážítka z jízdy včetně ECO PRO  
 04UR Vnitřní osvětlení  
 0508 Parkovací zařízení (PDC)  
 0548 Kilometrový tachometr  
 0552 Adaptivní diodový světlomet  
 05A1 LED Fog lights  
 05AC Dálkové světlo asistent  
 05AD Varování opuštění pruhu  
 05AG Varování změna pruhu  
 05DF Aktivní regulace rychl.+funkce Stop&Go  
 0609 Navigační systém profesionální  
 0610 Zobrazení přístrojů na čelním skle  
 0614 Internet příprava  
 0615 Rozšířené informace BMW Online  
 0654 DAB-Tuner  
 0698 Area-Code 2 pro DVD  
 06AA BMW TeleServices  
 06AB Ovládání Teleservis  
 06AL BMW Live  
 06F2 Bang&Olufsen High End Surround Sound  
 06NF Hudební rozhraní pro smartphone  
 06NK Uchycení zařízení Bluetooth a USB  
 06NR Apps  
 06VA CIC zaměření  
 0710 M Kožený volant  
 0760 Vysoký lesk Shadow-Line  
 0761 Individuální tónované zasklení  
 0851 Jazyková verze německy  
 0879 Dokumentace k vozidlu německy  
 08KA Interval výměny oleje 24 měs./30 000 km  
 08TF Aktivní ochrana chodců  
 08TH Speed Limit Info  
 08TN Světlo jízdu dne nastav.v nabídce světel  
 0962 Odpadnutí držák SPZ přední  
 A105 Akumulátor AGM 105 Ah

## Verze softwaru řídicích jednotek

## Historie vozidel

Datum	Typ	Kilometrický ...	Prodejce	Přehled
— 27. 05. 2017	Klíč	163996 km	00396	Klíč 0
	 21000 03/2019  0  0  21000 673	 190000  0 02/2019  4300  48000 03/2021		
— 20. 01. 2015	Oprava	84833 km	10632	Úloha Úloha Úloha Úloha Úloha Úloha
—	Úloha			

**Popis:**

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Bezplatná přejímací technická prohlídka  
Pracovní jednotka | 00 00 009

20 PJ

— Úloha

**Popis:**

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

— Úloha

**Popis:**

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

— Úloha

**Popis:**

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

— Úloha

**Popis:**

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

— Úloha

**Popis:**

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

— Úloha

**Popis:**

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne



Originální znění požadavku zákazníka:

— 19. 01. 2015 Klíč

130958 km

10632

Klíč 0



— 27. 05. 2014 Záruka

84833 km

10632

Úloha  
Úloha  
Úloha  
Úloha  
Úloha  
Úloha  
Úloha  
Úloha  
Úloha  
Úloha

— Úloha

**Popis:****Bude posouzeno jako opakovaný pokus:** Ne**Originální znění požadavku zákazníka:**

---

Servis ve standardním rozsahu Pracovní jednotka   00 00 105	0 PJ
--	------

---

Nález | 99 61 01 17 MP

## — Úloha

**Popis:****Bude posouzeno jako opakovaný pokus:** Ne**Originální znění požadavku zákazníka:**

---

Servis - kontrola vozidla Pracovní jednotka   00 00 624	0 PJ
--	------

---

Nález | 99 60 06 70 MP

## — Úloha

**Popis:****Bude posouzeno jako opakovaný pokus:** Ne**Originální znění požadavku zákazníka:**

---

Servis motorového oleje Pracovní jednotka   00 00 610	0 PJ
--	------

---

Nález | 99 60 06 68 MP

---

Sada vložka olejového filtru Díl   11 42 7 583 220	1
---	---

---

## — Úloha

**Popis:****Bude posouzeno jako opakovaný pokus:** Ne**Originální znění požadavku zákazníka:**

---

Servis vzduchová filtrační vložka Pracovní jednotka   00 00 602	0 PJ
--	------

---

Nález | 99 13 20 51 MP

---

Vložka vzduchového filtru Díl   13 71 7 577 457	1
--	---

---

---

Vložka vzduchového filtru Díl   13 71 7 577 458	1
--	---

---

## — Úloha

**Popis:****Bude posouzeno jako opakovaný pokus:** Ne**Originální znění požadavku zákazníka:**

---

Servis mikrofiltru Pracovní jednotka   00 00 616	0 PJ
---	------

---

Nález | 99 00 99 99 MP

---

Sada mikrofiltr/filtr s aktivním uhlím Díl   64 11 9 272 642	1
---	---

---

## — Úloha

**Popis:****Bude posouzeno jako opakovaný pokus:** Ne**Originální znění požadavku zákazníka:**

---

Servis zapalovacích svíček Pracovní jednotka   00 00 622	0 PJ
---	------

---

Nález | 99 12 25 21 MP

---

Zapalovací svíčky High Power Díl   12 12 0 040 581	8
---	---

---

— Úloha

**Popis:****Bude posouzeno jako opakovaný pokus:** Ne**Originální znění požadavku zákazníka:**

---

Nález | 99 51 02 49 MP

---

Sada lišty stěračů Díl   61 61 2 209 047	1
---	---

---

— Úloha

**Popis:****Bude posouzeno jako opakovaný pokus:** Ne**Originální znění požadavku zákazníka:**

---

Servis přední brzdy Pracovní jednotka   00 00 612	0 PJ
--	------

---

Nález | 99 11 00 54 MP

---

Brzdový kotouč odlehčený větraný pravý Díl   34 11 6 785 676	1
---	---

---

---

Opravná sada brzdové oblož. bez azbestu Díl   34 11 6 851 269	1
--	---

---

---

Snímač brzdového obložení přední levý Díl   34 35 6 791 958	1
--	---

---

---

Brzdový kotouč odlehčený větraný levý Díl   34 11 6 785 675	1
--	---

---

— Úloha

**Popis:****Bude posouzeno jako opakovaný pokus:** Ne**Originální znění požadavku zákazníka:**

---

Servis zadní brzdy Pracovní jednotka   00 00 614	0 PJ
---	------

---

Nález | 99 21 00 54 MP

---

Brzdový kotouč odlehčený větraný Díl   34 21 6 775 289	2
---	---

---

---

Opravná sada brzdové oblož. bez azbestu Díl   34 21 6 775 346	1
--	---

---

---

Snímač brzdového obložení zadní Díl   34 35 6 791 962	1
--	---

---

— Úloha

**Popis:**

**Bude posouzeno jako opakovaný pokus:** Ne

**Originální znění požadavku zákazníka:**

Péče o vozidlo BSP (CH)  
Pracovní jednotka | 00 12 995

0 PJ

Nález | 99 01 13 29 MP

— 27. 05. 2014 Záruka 84833 km 10632 Úloha: E8x E9x Fx R5x R60 CBS  
brake pad wear data; wrong  
calculated mileage/km  
Úloha: Engine breather lines  
Leaking

— Úloha: E8x E9x Fx R5x R60 CBS brake pad wear data; wrong calculated mileage/km

**Popis:** E8x E9x Fx R5x R60 CBS brake pad wear data; wrong calculated mileage/km

**Bude posouzeno jako opakovaný pokus:** Ne

**Originální znění požadavku zákazníka:**

Zkontrolovat tloušťku brzdového obložení a změnit ve vozidle,  
naprogramovat/kódovat řídicí jednotku(y)  
Pracovní jednotka | 00 61 743

10 PJ

E8x E9x Fx R5x R60 CBS brake pad wear data; wrong calculated  
mileage/km  
Nález | 62 13 90 18 00

— Úloha: Engine breather lines Leaking

**Popis:** Engine breather lines Leaking

**Bude posouzeno jako opakovaný pokus:** Ne

**Originální znění požadavku zákazníka:**

Demontovat a namontovat/vyměnit odvětrávací vedení motoru  
Pracovní jednotka | 11 15 515

3 PJ

Demontovat a namontovat/vyměnit spojovací kabel odvětrání motoru  
Pracovní jednotka | 11 15 516

1 PJ

Kontrola funkce digitální elektroniky motoru (DME)  
Pracovní jednotka | 13 00 002

10 PJ

Engine breather lines Leaking  
Nález | 11 15 00 48 00



Odvzdušňovací potrubí  
Díl | 11 15 8 637 873

1

Spojovací vedení  
Díl | 11 15 7 601 453

1

— 26. 05. 2014 Klíč 84833 km 10632 Klíč 0



— 26. 05. 2014 Oprava 84833 km 10632 Úloha  
Úloha: Servis - kontrola vozidla  
Úloha: Servis motorového oleje  
Úloha: Servis vzduchová filtrační  
vložka  
Úloha: Servis mikrofiltru  
Úloha: Servis zapalovacích svíček  
Úloha

Úloha  
Úloha  
Úloha  
Úloha  
Úloha  
Úloha  
Úloha

— Úloha

**Popis:**

**Bude posouzeno jako opakovaný pokus:** Ne

**Originální znění požadavku zákazníka:**

---

Balík | 0000105

Péče o vozidlo BSP (CH) Pracovní jednotka   00 12 995	3
Servis ve standardním rozsahu Pracovní jednotka   00 00 105	2

— Úloha: Servis - kontrola vozidla

**Popis:**

**Bude posouzeno jako opakovaný pokus:** Ne

**Originální znění požadavku zákazníka:**

---

Servis - kontrola vozidla  
Balík | 0000624

Servis - kontrola vozidla Pracovní jednotka   00 00 624	7
--	---

— Úloha: Servis motorového oleje

**Popis:**

**Bude posouzeno jako opakovaný pokus:** Ne

**Originální znění požadavku zákazníka:**

---

Servis motorového oleje  
Balík | 0000610

Servis motorového oleje Pracovní jednotka   00 00 610	3	
Sada vložka olejového filtru Díl   11427583220	1	
Scheibenwaschwasser Díl   5013	Místní	1
Motorenöl Long LifeWerksvorschrift BMW Díl   5004	Místní	9.5

— Úloha: Servis vzduchová filtrační vložka

**Popis:**

**Bude posouzeno jako opakovaný pokus:** Ne

**Originální znění požadavku zákazníka:**

---

Servis vzduchová filtrační vložka  
Balík | 0000602

Servis vzduchová filtrační vložka Pracovní jednotka   00 00 602	5
Vložka vzduchového filtru Díl   13717577458	1



Vložka vzduchového filtru 1  
Díl | 13717577457

— Úloha: Servis mikrofiltru

**Popis:**

**Bude posouzeno jako opakovaný pokus:** Ne

**Originální znění požadavku zákazníka:**

---

Servis mikrofiltru  
Balík | 0000616

Servis mikrofiltru 3  
Pracovní jednotka | 00 00 616

Sada mikrofiltr/filtr s aktivním uhlím 1  
Díl | 64119272642

— Úloha: Servis zapalovacích svíček

**Popis:**

**Bude posouzeno jako opakovaný pokus:** Ne

**Originální znění požadavku zákazníka:**

---

Servis zapalovacích svíček  
Balík | 0000622

Servis zapalovacích svíček 10  
Pracovní jednotka | 00 00 622

Zapalovací svíčky High Power 8  
Díl | 12120040581

— Úloha

**Popis:**

**Bude posouzeno jako opakovaný pokus:** Ne

**Originální znění požadavku zákazníka:**

---

Servis přední brzdy 7 PJ  
Pracovní jednotka | 00 00 612

Pasta na brzdový segment 4  
Díl | 83 19 2 158 851

Brzdový kotouč odlehčený větraný levý 1  
Díl | 34 11 6 785 675

Brzdový kotouč odlehčený větraný pravý 1  
Díl | 34 11 6 785 676

Šroub s vnitřním šestihranem 4  
Díl | 34 21 1 161 806

Opravná sada brzdové oblož. bez azbestu 1  
Díl | 34 11 6 851 269

Přídržné péro 2  
Díl | 34 11 6 786 819

Snímač brzdového obložení přední levý 1  
Díl | 34 35 6 791 958

— Úloha

**Popis:**

**Bude posouzeno jako opakovaný pokus:** Ne

**Originální znění požadavku zákazníka:**

---

Servis zadní brzdy Pracovní jednotka   00 00 614		8 PJ
Snímač brzdového obložení zadní Díl   34 35 6 791 962		1
Brzdový kotouč odlehčený větraný Díl   34 21 6 775 289		2
Opravná sada brzdové oblož. bez azbestu Díl   34 21 6 775 346		1
— Úloha		
<b>Popis:</b>		
<b>Bude posouzeno jako opakovaný pokus:</b> Ne		
<b>Originální znění požadavku zákazníka:</b>		
Sada lišty stěračů Díl   61 61 2 209 047		1
— Úloha		
<b>Popis:</b>		
<b>Bude posouzeno jako opakovaný pokus:</b> Ne		
<b>Originální znění požadavku zákazníka:</b>		
Zkontrolovat tloušťku brzdového obložení a změnit ve vozidle, naprogramovat/kódovat řídicí jednotku(y) Pracovní jednotka   00 61 743		10 PJ
— Úloha		
<b>Popis:</b>		
<b>Bude posouzeno jako opakovaný pokus:</b> Ne		
<b>Originální znění požadavku zákazníka:</b>		
Demontovat a namontovat/vyměnit obložení prahu dveří vlevo nebo vpravo Pracovní jednotka   51 71 947		3 PJ
Výplň podlahy vozidla střední Díl   51 75 7 185 029		1
— Úloha		
<b>Popis:</b>		
<b>Bude posouzeno jako opakovaný pokus:</b> Ne		
<b>Originální znění požadavku zákazníka:</b>		
Demontovat a namontovat/vyměnit odvětrávací vedení motoru Pracovní jednotka   11 15 515		8 PJ
Demontovat a namontovat/vyměnit spojovací kabel odvětrání motoru Pracovní jednotka   11 15 516		3 PJ
(DME) Pracovní jednotka   -		0 PJ
— Úloha		
<b>Popis:</b>		
<b>Bude posouzeno jako opakovaný pokus:</b> Ne		
<b>Originální znění požadavku zákazníka:</b>		
DieselErsatzwagen Díl   5019/1	Místní	19.4

---

Ersatzfahrzeug inkl.100 km/TagBMW X3 Díl   5018	Místní	1
--	--------	---

— Úloha

**Popis:**

**Bude posouzeno jako opakovaný pokus:** Ne

**Originální znění požadavku zákazníka:**

— 05. 11. 2013 Oprava 53767 km 01570 Úloha

— Úloha

**Popis:**

**Bude posouzeno jako opakovaný pokus:** Ne

**Originální znění požadavku zákazníka:** none

---

SUPER BLEIFRE TANKFÜLLUNG Díl   FT99990200021	Místní	1
--	--------	---

— 29. 10. 2013 Klíč 53767 km 01570 Klíč 0

— 29. 10. 2013 Záruka 53767 km 01570 Úloha: CIC (Car Information Computer with hard disk) NAV Professional Software error / internal device faul

— Úloha: CIC (Car Information Computer with hard disk) NAV Professional Software error / internal device faul

**Popis:** CIC (Car Information Computer with hard disk) NAV Professional Software error / internal device faul

**Bude posouzeno jako opakovaný pokus:** Ne

**Originální znění požadavku zákazníka:**

---

Vyměnit počítač Car Infotainment Pracovní jednotka   65 83 521	6 PJ
---	------

---

Pracovní doba bez předpisu/ elektrický systém vozidla Pracovní jednotka   61 99 000	10 PJ
--	-------

---

Vyměnit modul centrální gateway Pracovní jednotka   61 35 633	6 PJ
--	------

---

Vyměnit modul centrální gateway Pracovní jednotka   61 35 633	6 PJ
--	------

---

Dodatečná práce po 1. přerušení během programování/kódování Pracovní jednotka   61 00 731	4 PJ
--	------

---

Řídící jednotku(y) programovat/kódovat Pracovní jednotka   61 00 730	4 PJ
---	------

---

Test vozidla provést Pracovní jednotka   00 00 006	4 PJ
---	------

---

CIC (Car Information Computer with hard disk) NAV Professional Software error / internal device faul Nález   65 12 65 02 00	
--	--

---

RP REMAN CIC / DAB Díl   65 12 9 244 114	1
---	---



---

Centrální Gateway Modul Díl   61 35 9 322 532	1
--	---

---

Centrální Gateway Modul Díl   61 35 9 322 532	1
--	---

— 09. 09. 2013 Klíč 48349 km 10632 Klíč 1



— 09. 09. 2013 Oprava 48349 km 10632 Úloha  
Úloha  
Úloha  
Úloha  
Úloha  
Úloha  
Úloha

— Úloha

**Popis:**

**Bude posouzeno jako opakovaný pokus:** Ne

**Originální znění požadavku zákazníka:**

---

Servis ve standardním rozsahu Pracovní jednotka   00 00 105	2 PJ
--	------

— Úloha

**Popis:**

**Bude posouzeno jako opakovaný pokus:** Ne

**Originální znění požadavku zákazníka:**

---

Servis motorového oleje Pracovní jednotka   00 00 610	3 PJ
--	------

---

Sada vložka olejového filtru Díl   11 42 7 583 220	1
---	---

---

Motorenöl Long LifeWerksvorschrift BMW Díl   5004	Místní	9
--	--------	---

— Úloha

**Popis:**

**Bude posouzeno jako opakovaný pokus:** Ne

**Originální znění požadavku zákazníka:**

---

Servis mikrofiltru Pracovní jednotka   00 00 616	3 PJ
---	------

---

Sada mikrofiltr/filtr s aktivním uhlím Díl   64 11 9 272 642	1
---	---

— Úloha

**Popis:**

**Bude posouzeno jako opakovaný pokus:** Ne

**Originální znění požadavku zákazníka:**

---

initialisieren/normieren Pracovní jednotka   -	0 PJ
---	------

— Úloha

**Popis:**

**Bude posouzeno jako opakovaný pokus:** Ne

**Originální znění požadavku zákazníka:**

Sada lišty stěračů 1  
Díl | 61 61 2 209 047

## — Úloha

**Popis:****Bude posouzeno jako opakovaný pokus:** Ne**Originální znění požadavku zákazníka:**

Niveau- und Dichtheitskontrolle 1 PJ  
Pracovní jednotka | -

Scheibenwaschwasser Místní 2  
Díl | 5013

## — Úloha

**Popis:****Bude posouzeno jako opakovaný pokus:** Ne**Originální znění požadavku zákazníka:**

Péče o vozidlo BSP (CH) 3 PJ  
Pracovní jednotka | 00 12 995

— 09. 09. 2013 Záruka 48350 km 10632 Úloha: Onboard monitor / control display / central information display (CID), front (including trim cover)

## — Úloha: Onboard monitor / control display / central information display (CID), front (including trim cover)

**Popis:** Onboard monitor / control display / central information display (CID), front (including trim cover)**Bude posouzeno jako opakovaný pokus:** Ne**Originální znění požadavku zákazníka:**

Posuvná zvedací střeška, spouštěč okna a nastavení sloupku řízení 1 PJ  
inicializovat/normovat  
Pracovní jednotka | 61 00 983

Zkontrolovat funkci centrálního informačního displeje 4 PJ  
Pracovní jednotka | 65 50 050

Test vozidla provést 3 PJ  
Pracovní jednotka | 00 00 556

Řídící jednotku(y) programovat/kódovat 4 PJ  
Pracovní jednotka | 61 00 730

Pokračovat v testu vozidla a provést rychlé vymazání 2 PJ  
Pracovní jednotka | 61 00 980

Inicializovat ukazatel defektu pneumatiky 1 PJ  
Pracovní jednotka | 36 11 500

Provést vyrovnání výšky 1 PJ  
Pracovní jednotka | 37 12 513

Uvedení Dynamic Drive do provozu 1 PJ  
Pracovní jednotka | 61 00 860

Onboard monitor / control display / central information display (CID),  
front (including trim cover)  
Nález | 65 52 00 18 00

— 09. 09. 2013 Záruka 48349 km 10632 Úloha  
Úloha  
Úloha

## — Úloha

**Popis:****Bude posouzeno jako opakovaný pokus:** Ne**Originální znění požadavku zákazníka:**

---

Servis ve standardním rozsahu Pracovní jednotka   00 00 105	0 PJ
--	------

---

Nález | 99 61 01 17 MP

## — Úloha

**Popis:****Bude posouzeno jako opakovaný pokus:** Ne**Originální znění požadavku zákazníka:**

---

Servis motorového oleje Pracovní jednotka   00 00 610	0 PJ
--	------

---

Nález | 99 60 06 68 MP

---

Sada vložka olejového filtru Díl   11 42 7 583 220	1
---	---

---

## — Úloha

**Popis:****Bude posouzeno jako opakovaný pokus:** Ne**Originální znění požadavku zákazníka:**

---

Servis mikrofiltru Pracovní jednotka   00 00 616	0 PJ
---	------

---

Nález | 99 00 99 99 MP

---

Sada mikrofiltr/filtr s aktivním uhlím Díl   64 11 9 272 642	1
---	---

---

## — Úloha

**Popis:****Bude posouzeno jako opakovaný pokus:** Ne**Originální znění požadavku zákazníka:**

---

Nález | 99 51 02 49 MP

---

---

Sada lišty stěračů Díl   61 61 2 209 047	1
---	---

---

## — Úloha

**Popis:****Bude posouzeno jako opakovaný pokus:** Ne**Originální znění požadavku zákazníka:**

---

Péče o vozidlo BSP (CH) Pracovní jednotka   00 12 995	0 PJ
--	------

---

Nález | 99 01 13 29 MP